



通学路マップ 久代小学校

2022/05



久代小学校

交通・防犯の別	マップ番号	通学路の要注意箇所	要注意箇所の詳細等	対策実施主体	対策内容	対策予定年度
交通	1	久代5丁目交差点	北側から左折する車と歩行者の接触が心配、注意喚起の標識等が必要。	兵庫県	注意喚起を促す電柱幕設置。	対策済
交通	2	久代交差点	西側には片側にしかグリーンベルトがないため、交差点を横断した後の歩行者が危険である。	道路管理課 学校	【道路管理課】 電柱幕取替。 【学校】 グリーンベルトの設置は、道路の幅員が狭く、設置は不可。 学校での通学指導を実施。	【道路管理課】 令和4年度 【学校】 対策済
交通	3	久代共同墓地南側道路	横断歩道がない。通学の児童生徒が横断する際に危険である。	道路管理課 学校	【道路管理課】 電柱幕取替。 【学校】 横断歩道の設置は、道路形状から不可。 学校での通学指導を実施。	【道路管理課】 令和4年度 【学校】 対策済