


通学路マップ 清和台南小学校

2022/05



清和台南小学校

交通・防犯の別	マップ番号	通学路の要注意箇所	備考(要注意箇所の詳細等)	対策実施主体	対策内容	対策予定年度
交通	1	清和台西3丁目2	①街路樹の根元に植物があり、歩道の半分ぐらいを占領している。中学生と小学生がすれ違う歩道のため危ない。花にミツバチも寄って来ているので、児童が怖がって車道に飛び出してしまう。 ②歩道に凹凸あり。とくに街路樹近辺。	道路整備課 学校	【道路整備課】 ①8/12 除草及び土砂撤去済み。 ②8/5 欠けている平板ブロックを補修済み。 【学校】 学校での通学指導。	対策済
交通	2	清和台西3丁目の水路付近	水路沿いから降りてくる車両や曲がる車両が多い。	道路管理課 学校	【道路管理課】 ①路面標示修繕。 ②電柱幕設置。 【学校】 学校での通学指導。	【道路管理課】 ①令和5年度 ②令和4年度 【学校】 対策済
交通	3	清和台西3丁目3	登校班の集合場所。中学校への送迎で通行車両が多いうえ、歩道やガードレールもないため危険。	道路管理課 学校	【道路管理課】 電柱幕設置。 【学校】 学校での通学指導。	令和4年度
交通	4	清和台西4丁目2	①歩道に凹凸あり。とくに駐車場からエンゼルキッズのあたり。 ②幼稚園の駐車場。フェンスなどがいないため歩道にはみ出して駐車している車両がある。幼稚園・保育所への送迎で通行車両が多い。	道路整備課 学校	【道路整備課】 ①8/1 現地確認を行ったが、歩行者の通行に支障があるほどの段差ではない。 【学校】 学校での通学指導。	対策済
交通	5	清和台西4丁目2-93 交差点	交通量が多く、速度が速い。	学校	電柱幕や路面標示による注意喚起を行っているため、学校での通学指導を行う。	対策済

清和台南小学校

交通・防犯の別	マップ番号	通学路の要注意箇所	備考(要注意箇所の詳細等)	対策実施主体	対策内容	対策予定年度
交通	6	清和台西4丁目3	幼稚園への送迎で通行車両が多い。	道路管理課 学校	【道路管理課】 電柱幕設置。 【学校】 学校での通学指導。	【道路管理課】 令和4年度 【学校】 対策済
交通	7	清和台西5丁目(小学校にフェンス沿い)	歩道に凹凸あり。とくに街路樹近辺。	学校	現地確認を行ったが、補修するほどの劣化は確認できなかった。 学校での通学指導。	対策済
交通	8	清和台西5丁目(ショガ平公園付近)	①交差する道があり歩道(ガードレール)が途切れるため、車道すれすれを児童が通行している。 ②公園が近いこともあり、横断歩道のないところを横断する児童あり。視界がとても悪い。	道路管理課 学校	【道路管理課】 電柱幕設置。 【学校】 学校での通学指導。	【道路管理課】 令和4年度 【学校】 対策済
交通	9	清和台西4丁目1と5丁目1の間	パン屋の横の道から急いで大通りに出る車両が多い。歩道も高校生などの自転車がスピードをだしている。	警察 学校	【警察】 高校生に対する安全教室の実施。 【学校】 学校での通学指導。	対策済
交通	10	清和台東5丁目2-68付近	陸橋から学校の方へむかって三件目の家の屋根がこわれている。	民地	学校での通学指導。	対策済
交通	11	清和台東5丁目1-45付近 陸橋	陸橋付近。移瀬の方からあがってくる車両が多い。今年度接触事故あり。	道路管理課 学校	【道路管理課】 路面シート設置。 【学校】 学校での通学指導。	【道路管理課】 令和5年度 【学校】 対策済

清和台南小学校

交通・防犯の別	マップ番号	通学路の要注意箇所	備考(要注意箇所の詳細等)	対策実施主体	対策内容	対策予定年度
交通	12	清和台東4丁目	陸橋からファミールまでの歩道に凹凸あり。	道路整備課 学校	【道路整備課】 8/5 浮き上がっている平板ブロックを補修済み。 【学校】 学校での通学指導。	対策済
交通	13	清和台東4丁目4-88付近	ファミール内の交差点。交通量が多い。	道路管理課 警察 学校	【道路管理課】 注意喚起の看板新調。 【警察】 ダイヤマーク補修。 【学校】 学校での通学指導。	【道路管理課・学校】 対策済 【警察】 令和5年度