


# 通学路マップ 陽明小学校

2022/05



# 陽明小学校

交通・防犯の別	マップ番号	通学路の要注意箇所	備考(要注意箇所の詳細等)	対策実施主体	対策内容	対策予定年度
交通	1	向陽台3丁目11-2・11-3・11-4	歩道に段差がある	道路整備課 学校	【道路整備課】 8/30 段差擦り付け補修済み。 【学校】 学校での通学指導。	対策済
交通	2	水明台4丁目2-4	歩道に段差がある	道路整備課 学校	【道路整備課】 8/30 ガタついている平板ブロック補修済み。 【学校】 学校での通学指導。	対策済
交通	3	清流台トランクルーム沿い歩道	川西警察署の看板の固定が外れており 通行の妨げになり危険	道路管理課	看板回収。	令和4年度
交通	4	清流台通学路歩道	歩道が狭い、自転車と児童との接触事故があった	道路管理課 学校	【道路管理課】 電柱幕設置。 【学校】 学校での通学指導。	【道路管理課】 令和4年度 【学校】 対策済
交通	5	水明台4丁目6-16付近	縁石ブロックが傾いている	学校	現地確認を行ったが、縁石ブロックの異常は確認できなかった。 学校での通学指導。	対策済
交通	6	陽明小北側と第4公園の間のバス通りに向かうT字路	一旦停止車線から歩行者が確認できない。電信柱が邪魔。交通安全の標識が固定されていない	道路管理課 警察 学校	【道路管理課】 ①電柱幕取替。②鏡体増設 ③路面シートは、点字ブロックがあるため、設置不可。 【警察】 横断歩道標示の補修。 【学校】 学校での通学指導。	【道路管理課】 ①令和4年度 ②令和5年度 【警察】 令和5年度 【学校】 対策済

# 陽明小学校

交通・防犯の別	マップ番号	通学路の要注意箇所	備考(要注意箇所の詳細等)	対策実施主体	対策内容	対策予定年度
交通	7	向陽台3丁目6-204	雨天時、排水溝からあふれる	道路整備課	【道路整備課】 8/26 現地確認を行ったが、周辺の側溝に土砂等の堆積はなく、排水機能に問題はない。	対策済
交通	8	陽明小南側横断歩道	歩行者用の信号機がない	警察	改良(灯器増設)要望場所として報告。	対策済
防犯	9	向陽台2丁目冒険公園(校区外)	一番奥のところがくぼんで死角になっている・看板が外れかかっている	公園緑地課 警察 学校	【公園緑地課】 ①外れかかっていた看板を職員にて補修済。 ②公園灯を覆っていた樹木の一部を剪定済。  【警察・学校】 なるべく一人にならないようにするとともに危険を感じたら声を出し、住民等に声掛けするよう学校での防犯指導。	対策済
防犯	10	緑台6丁目 螢の公園	らくがき、看板が外れかかっている、フェンスが壊れている	公園緑地課	①落書きした者で補修を行う予定だが、時期は未定。 ②外れかかっていた看板を職員にて補修済。 ③破損を確認、職員にて補修済。	対応済
防犯	11	水明台第一公園内	タバコ吸い殻、用具入れ落書き	公園緑地課	落書きした者で補修を行う予定だが、時期は未定。	対応済
防犯	12	ダイモツゴルフ 壁	落書きがある	民地	学校での防犯指導。	対策済