

通学路マップ けやき坂小学校

清和台小校区

清和台南小校区

美原小校区

清和台南小校区

③

②

①

①


④

けやき坂小学校

多田小校区



2022/05



けやき坂小学校

交通・防犯の別	マップ番号	通学路の要注意箇所	要注意箇所の詳細等	対策希望内容	対策内容	対策実施主体	対策予定年度
交通	1	けやき坂3丁目から4丁目に向かうトンネルを抜けた丁字路	2 歩車道区分のある道路(交通が多い、通行車両の速度が速い)	緩いS字の道で、且つ、道幅が狭い。注意を促す表示はあるが効果が薄い。	対策済み。電柱幕を必要分設置済み。	道路管理課	対策済
交通	2	けやき坂3丁目 学校から中央公園に抜けるトンネルの階段、トンネル内部	19その他	枯れ葉がたまり、側溝が詰まりやすくなる。(学校や地域の方も対応してくださっている)階段はステップの幅が狭く表面が滑りやすい素材のため、雨天時に足を滑らせることがしばしばである。	【公園緑地課】 現地確認の結果、側溝の詰まりは確認できませんでした。側溝の排水に支障がある場合にはその都度浚渫等の対応をいたします。 階段は現状、機能上問題はありませんが、通行に支障が生じた場合には修繕等を検討いたします。	公園緑地課	対策済
交通	3	けやき坂3丁目から4丁目へ抜ける学校裏の道	19その他	この道では自転車を押して歩く、という(暗黙の)約束はあるが、かなりのスピードで自転車が走り来している。通行の注意を促す看板・表示などを設置してもらいたい。	啓発ラミネートの設置 「自転車スピード落とそう」	道路管理課	対策済
交通	4 (追加)	けやき坂4丁目と2丁目の交差点	5 交差点で見通しの悪い構造となっている(交通が多い、通行車両の速度が速い)	なだらかな坂がありスピードが出る。交差点の近くに公園があり子どもの飛び出しなどもある。横断歩道があるが信号機はない。	【道路管理課】 電柱幕2枚の取替。 【警察】 道路の「止まれ」が剥がれているので、塗り直しの検討	道路管理課	対策済
防犯	1	けやき坂2丁目 中央公園から郵便局のある道の方へ抜けるスロープ	8 灯りがなく、夜間や夕方では、犯罪が起きても見えにくい	左右を木々に囲まれ、昼間でも薄暗い。街灯を付ける、又は、光を取り入れるために適度に伐採する等の対応をお願いしたい。	現地確認の結果、一定の明るさは確保されているため、通行に支障が生じた場合には樹木の剪定等をいたします。	公園緑地課	対策済