

通学路マップ 明峰小学校

2022/05




多田小学校区

明峰小学校区

明西小学校区

小学校区

小学校区



明峰小学校

交通・防犯の別	マップ番号	通学路の要注意箇所	要注意箇所の詳細等	対策希望内容	対策内容	対策実施主体	実施状況 (対策予定選択時右へ)	対策予定年度
交通	1	川西市上下水道萩原台配水場前交差点	8 注意喚起標示(白線、横断歩道及び標識等)の劣化	スクールゾーン、通学路の表示が消えかかっている。	路面標示の塗り直し	道路管理課	対策予定	R8年度
交通	2	川西市上下水道萩原台配水場前交差点のT字路	7 道路等の舗装の劣化がある	道路の舗装の劣化があり、止まれる表示が消えかかっている。	現状の舗装状態では、舗装の更新は行いません。	道路整備課	対策済	
交通	3	明峰小学校 南門前のT字路	7 道路等の舗装の劣化がある	道路の舗装の劣化があり、止まれる表示が消えかかっている。	現状の舗装状態では、舗装の更新は行いません。	道路整備課	対策済	
交通	4	萩原台3丁目217、219の交差点	8 注意喚起標示(白線、横断歩道及び標識等)の劣化	スクールゾーン、通学路の表示が消えかかっている。	路面標示の塗り直し	道路管理課	対策予定	R8年度
交通	5	萩原台3丁目217、219の交差点より、川西市上下水道萩原台配水場前交差点までの道路	2 歩車道区分のある道路(交通量が多い、通行車両の速度が速い)	児童が多く通行するが、注意喚起の標識が少ない	電柱幕の設置	道路管理課	対策済	