


# 通学路マップ 清和台南小学校

2022/05



# 清和台南小学校

交通・防犯の別	マップ番号	通学路の要注意箇所	要注意箇所の詳細等	対策希望内容	対策内容	対策実施主体	対策予定年度
交通	1	清和台西2丁目から4丁目の歩道	3 街路樹等で視認性が悪い・歩行空間を狭めている	木の根が出ていてポコポコしている。コンクリートが盛り上がっていて蹟く。	該当箇所を道路整備課により補修	道路整備課	対策済
交通	2	清和台西4丁目2番地の97エンゼルキッズ駐車場前歩道他	7 道路等の舗装の劣化がある	2枚のタイルが浮き、ぐらぐらする。清和台中学校の方に向かったところにも同じようなぐらつきがある。	該当箇所を道路整備課により補修	道路整備課	対策済
交通	3	清和台西3丁目の水路沿い	7 道路等の舗装の劣化がある	歩道のアスファルトがはがれ、凸凹していて蹟く。	該当箇所を道路整備課により補修	道路整備課	対策済
交通	4	清和台東5丁目8-19付近	5 交差点で見通しの悪い構造となっている(交通量が多い、通行車両の速度が速い)	T字路になっているが、正面の家の前に車の路駐が多い。子どもの飛び出しも多い。	電柱幕「とびだし注意」を一箇所設置	道路管理課	対策済
交通	5	清和台東4丁目3付近	6 横断箇所に横断歩道がない	団地に入ったところ みんなが渡るころなのに横断歩道がない。	【警察】 道路改良が必要(私有地と電信柱の兼ね合い)のため、対応不可。 【学校】 児童への通学指導	学校	対策済
交通	6	清和台東5丁目2-68付近	4 ブロック塀等にひび割れ等の異常がある	屋根の瓦が落ちてきて危険。	指導を行う	住宅政策課	対策済

交通・防犯の別	マップ番号	通学路の要注意箇所	要注意箇所の詳細等	対策希望内容	対策内容	対策実施主体	対策予定年度
交通	7	清和台西5丁目1番地の2 清南小擁壁部分	7 道路等の舗装の劣化がある	歩道からフェンスの支柱にかけてコンクリートの剥離	該当箇所を道路整備課により補修	道路整備課	対策済