

通学路マップ 緑台小学校

東谷小学校区

2022/05



多田小学校区

藤野小学校区

物の言小



緑台小学校区

多田東小学校区

香取南小学校区


②

③

①

1やき板小学校区

多田西小学校区



緑台小学校

交通・防犯の別	マップ番号	通学路の要注意箇所	要注意箇所の詳細等	対策希望内容	対策内容	対策実施主体	対策予定年度
交通	1	緑台1-7-26付近 交差点	5 交差点で見通しの悪い構造となっている(交通量が多い、通行車両の速度が速い)	カーブミラーが見にくい	角度調整	道路管理課	対策済
交通	2	緑台5-3-15付近 変則交差点	5 交差点で見通しの悪い構造となっている(交通量が多い、通行車両の速度が速い)	カーブミラーが見にくい	鏡面清掃	道路管理課	対策済
交通	3	緑台2-1-49付近 交差点	8 注意喚起標示(白線、横断歩道及び標識等)の劣化	停止線・とまれの表示が消えている	規制を廃止のため線の塗り直し実施無し。	警察	対策済
防犯	1	向陽台2-64 冒険公園	6 周囲から見えにくく、連れ込まれやすい場所がある	奥に死角になる箇所がある。雑草等よく伸びている。	業者委託による除草を年3回実施しており、現状、雑草等の繁茂はない。公園の地形上、抜本的な対策は困難であるものの、雑草等が見通しの支障となる場合にはその都度除草や剪定等の対応を行う。	公園緑地課	対策済