



通学路地域安全マップ 北陵小学校区



北陵小学校

交通・防犯の別	マップ番号	通学路の要注意箇所	備考(要注意箇所の詳細等)	対策実施主体	対策内容	対策予定年度
交通	1	丸山台3丁目釜の尾公園と2丁目古宮公園の間の遊歩道	木や草がうっそうと茂って、人が通りにくい。	道路整備課	剪定済。	対策済
防犯	2	丸山台2丁目古宮公園	木がのびて公園の中が見えず、防犯的に良くない。2年に1度は切っしてほしい。	公園緑地課	低木の剪定及び高木の下枝除去を実施済。 越境や公園利用に支障がある場合は、都度、現地確認を行う。	対策済
防犯	3	美山台3丁目深山池公園内北側	雑草の伸び放題、枯れ枝落下。看板設置してほしい。	公園緑地課	定期除草を実施しており、現地確認を行ったが、雑草の繁茂は解消されていた。 枯れ枝の落下について「頭上注意」のラミネート掲示済。	対策済
防犯	4	美山台3丁目深山池公園	不審者情報や声掛け事案等多い。木が多く、外灯が少なく、危険を感じる。	警察 学校	暗くなってきたら近づかない。何かあったら、近くの郵便局に駆け込む等、児童に指導。	対策済
交通	5	深山池公園東交差点	交通事故が多い場所。ミラーがあるが見えにくい。冬になると曇って見えない。	道路管理課	カーブミラー取替え(くもり防止加工)。 路面標示設置。 区画線修繕。	令和4年度
交通	6	美山台1丁目交差点(信号あり) 深山池公園東	通学時間帯車両通行禁止にできないか。	道路管理課 警察	【道路管理課】 電柱幕設置。 区画線・路面標示修繕。(R3対策済) 【警察】 速度違反取締りの実施。	【道路管理課】 令和4年度 【警察】 対応済

北陵小学校

交通・防犯の別	マップ番号	通学路の要注意箇所	備考(要注意箇所の詳細等)	対策実施主体	対策内容	対策予定年度
交通	7	美山台郵便局前	ロードコーンがあるにもかかわらず不法駐車が多い。	学校	地元自治会から郵便局へ対応を依頼。	対応済
交通	8	美山台2丁目丸山公園 東へ 北へ郵便局交差点まで	歩道と車道の区別がない。緑の線を引いてはどうか。	道路管理課	グリーンベルト設置。	令和4年度
交通	9	美山台2丁目丸山公園の周囲	公園の南北の道路でスピードを出す自転車が多い。	道路管理課	電柱幕設置・取替。 十字マーク修繕。	令和4年度
防犯	10	美山台2丁目丸山公園	木が生い茂り、子どもたちが見えない。	公園緑地課	低木の剪定及び高木の下枝除去を実施済。 越境や公園利用に支障がある場合は、都度、現地確認を行う。	対策済
交通	11	美山台1丁目3 - 8前の交差点(信号なし)	信号を避けてくる西からの車が多い。止まれの表示が薄く、見えにくいので引き直してほしい。	警察	止まれの補修。	令和3年度
防犯	12	美山台1丁目西の尾公園	木が生い茂り、子どもたちが見えない。	公園緑地課	低木の剪定及び高木の下枝除去を実施済。 越境や公園利用に支障がある場合は、都度、現地確認を行う。	対策済

北陵小学校

交通・防犯の別	マップ番号	通学路の要注意箇所	備考(要注意箇所の詳細等)	対策実施主体	対策内容	対策予定年度
交通	13	セブンイレブン猪名川町伏見台1丁目店前交差点	横断する児童数が多く、渡り切れない。	道路管理課	電柱幕設置。	令和4年度
交通	14	セブンイレブンより1筋ケーズデンキ側の横断歩道	過去から交通事故が多発している。信号機設置希望。 横断歩道の両端が削れてくぼみになっており、雨水が大量に溜まるので通行しにくい。	警察 猪名川町	【警察】 信号機の設置は困難であるが、現地調査を行い判断する。 【猪名川町】 過年度に雨水が溜まらないように溝を掘っており、長年の土砂が堆積していたことから、清掃を実施。	【警察】 対策内容調整中 【猪名川町】 対応済
交通	15	ケーズデンキ横の信号のない横断歩道	過去から交通事故が多発している。信号機設置希望。 横断歩道の両端が削れてくぼみになっており、雨水が大量に溜まるので通行しにくい。	警察 猪名川町	【警察】 信号機の設置は困難であるが、現地調査を行い判断する。 【猪名川町】 不同沈下をしているため、予算計上の上、修繕を検討。	【警察】 対策内容調整中 【猪名川町】 令和4年度
交通	16	日生中央交番前交差点	横断する児童数が多く、渡り切れない。	警察	横断歩道補修。	対策済
交通	17	美山台2丁目丸山公園へ続く遊歩道	木や草がうっそうと茂って、人が通りにくい。	道路整備課	剪定済。	対策済