


# 通学路地域安全マップ けやき坂小学校



1:4,200

0 100 200 400メートル

# けやき坂小学校

交通・防犯の別	マップ番号	通学路の要注意箇所	備考(要注意箇所の詳細等)	対策実施主体	対策内容	対策予定年度
交通	1	けやき坂4丁目4番地トンネル出口	・子どもが飛び出す ・トンネル出口左側の排水用の溝について、子どもが立ち入って危険。	道路管理課 警察	【道路管理課】 電柱幕設置。 路面シート設置。  【警察】 横断歩道補修。	【道路管理課】 令和4年度  【警察】 対策済
防犯	2	けやき坂4丁目4番地トンネル	樹木が伸びて薄暗い。	公園緑地課	定期除草を実施しており、現地確認の際、支障となる樹木等は確認できなかった。また、一定の見通しは確保できていると判断しており、樹木の繁茂により防犯上支障があれば、都度、現地を確認する。	対策済
交通	3	けやき坂5丁目コブシ公園周り	樹木が歩道に飛び出して危険。	公園緑地課	剪定済。	対策済
交通 ・ 防犯	4	けやき坂中央公園	樹木の成長により通路が暗くなっている。	公園緑地課	定期除草を実施しており、現地確認の際、支障となる樹木等は確認できなかった。また、樹木の高さも基準内であり、今後、通行に支障があれば、都度、現地を確認する。	対策済

# けやき坂小学校

交通・防犯の別	マップ番号	通学路の要注意箇所	備考(要注意箇所の詳細等)	対策実施主体	対策内容	対策予定年度
交通	5	けやき坂3丁目31番地の10横歩道	・交差点の見通しが悪い ・歩道の植栽が大きくなり見通しが悪い ・注意喚起表示が劣化している	公園緑地課 警察	【公園緑地課】 2年に1度、業者委託にて定期剪定を行っている路線であり、令和4年度に実施予定。 道路標識まで伸びている枝は剪定済。  【警察】 横断歩道補修。	【公園緑地課】 令和4年度  【警察】 対策済
交通	6	阪急バス転回場所東交差点	宝塚方面からの車両がスピードを上げて交差点に進入してくる。	道路管理課 警察 学校	【道路管理課】 電柱幕設置。 路面標示設置。  【警察】 道路標識が見にくいいため、移設。 横断歩道補修。  【学校】 学校での通学指導。	【道路管理課】 令和4年度  【警察】 対応済  【学校】 対策済
交通	7	阪急バス転回場所横の階段	雑草が通路に飛び出している。	道路管理課 公園緑地課	【道路管理課】 土地所有者へ除草を依頼済。  【公園緑地課】 除草済。	対策済