

通学路地域安全マップ 緑台小学校区



1:4,600

0 100 200 400メートル



緑台小学校

交通・防犯の別	マップ番号	通学路の要注意箇所	備考(要注意箇所の詳細等)	対策実施主体	対策内容	対策予定年度
交通	1	向陽台2丁目1 緑台小正門前	点滅信号はあるが、北側から来ると横断歩道上が見えず、横断者がいても見えない。	道路管理課 警察 学校	【道路管理課】 電柱幕設置。 【警察】 押しボタン箱の交換。 【学校】 学校での通学指導。	【道路管理課】 令和4年度 【警察】 対策済 【学校】 対策済
交通	2	向陽台2丁目1 変則五差路	複雑な交差点で見通しが悪い。横断する児童が多く、通行車両も多いが、信号機がない。	道路管理課 学校	【道路管理課】 電柱幕設置。 【学校】 学校での通学指導。	【道路管理課】 令和4年度 【学校】 対策済
交通	3	りそな銀行前交差点	信号の変わり目等、北側から坂を下ってきて、急いで右左折する車が多い。	道路管理課 警察 学校	【道路管理課】 電柱幕設置。 【警察】 横断歩道補修。 歩行者用信号機の増設及び歩車分離化については、対応は困難であるが、現地調査を行い判断する。 【学校】 学校での通学指導。	【道路管理課】 令和4年度 【警察】 対策済 、 対策内容調整中 【学校】 対策済

緑台小学校

交通・防犯の別	マップ番号	通学路の要注意箇所	備考(要注意箇所の詳細等)	対策実施主体	対策内容	対策予定年度
交通	4	緑台2丁目 りそな銀行とヒグチ薬局の間の道	交通量が多い。歩道と車道の区分けがなく、道幅が狭い。	道路管理課 道路整備課 警察	【道路管理課】 グリーンベルト設置。 区画線修繕。 【道路整備課】 舗装補修済。 【警察】 「止まれ」の補修。	【道路管理課】 令和4年度 【道路整備課】 対策済 【警察】 令和3年度
交通	5	緑台4丁目1 緑台幼稚園前道路	スピードを出す車が多い。	道路管理課 警察 学校	【道路管理課】 電柱幕設置。 【警察】 オービスによる取締り。 【学校】 学校での通学指導。	【道路管理課】 令和4年度 【警察】 対策済 【学校】 対策済
交通	6	向陽台3丁目1-2 三木眼科前交差点	右左折車が多い。スピードを出す車が多い。	道路管理課 警察	【道路管理課】 電柱幕設置。 【警察】 横断歩道補修。	対策済