



通学路マップ 牧の台小学校



2022/05



牧の台小学校

交通・防犯の別	マップ番号	通学路の要注意箇所	備考(要注意箇所の詳細等)	対策実施主体	対策希望内容	対策内容	対策予定年度
交通	1	大和西1-28 - 14の横断歩道	ヤノラジオとシェフほしの中間地点の横断歩道横断歩道からみると、ヤノラジオ側から走ってくる車が見えない。ヤノラジオ側から横断歩道に向かって走る車からみると、横断歩道が死角になる。横断歩道付近が山なりになっていることが原因のため、横断歩道を死角にならない位置に移動した方がよい。	学校		学校での通学指導。	対策済
交通	2	大和東5-50-10(安全灯1133)	電柱幕の交換を要望	道路管理課	電柱幕の交換。	電柱幕取替。	令和5年度
交通	3	大和東2-5-14(安全灯478)	電柱幕取付不良。付け直し	道路管理課	電柱幕の付け直し。	電柱幕の付け直し。	対策済
交通	4	大和東2-33-22の前の道路面	「止まれ」表示が消えかけ	警察	「止まれ」の補修。	補修。	令和6年度
交通	5	大和東2-23-18の交差点全体	「止まれ」と停止線の消えかけ	警察	「止まれ」、「停止線」の補修。	補修。	令和6年度
交通	6	大和東1-51-5の交差点	カーブミラーに設置の立て看板文字消え。撤去、代替表示。	道路管理課	注意喚起表示の交換。	看板回収。 電柱幕設置。	対策済
交通	7	大和東1-49-7三叉路 道路面	横断歩道、停止線、ゾーン30消えかけ	警察 道路管理課	【警察】 「横断歩道」、「停止線」の補修。 【道路管理課】 「ゾーン30」の塗り直し。	【警察】 補修。 【道路管理課】 「ゾーン30」の塗り直し。	【警察・道路管理課】 令和6年度
交通	8	大和東1-50-8交差点全体	横断歩道、停止線、ゾーン30消えかけ	警察 道路管理課	【警察】 「横断歩道」、「停止線」の補修。 【道路管理課】 「ゾーン30」の補修。	【警察】 補修。 【道路管理課】 「ゾーン30」の塗り直し。	【警察】 令和6年度 【道路管理課】 対策済
交通	9	大和東1-94-20交差点全体	横断歩道、停止線、ゾーン30消えかけ	警察 道路管理課	【警察】 「横断歩道」、「停止線」の補修。 【道路管理課】 「ゾーン30」の補修。	【警察】 補修。 【道路管理課】 現在の路面標示の状態では対応不可。	【警察】 令和6年度 【道路管理課】 対策済
交通	10	大和西1-28-26交差点	「止まれ」表示が消えかけ	警察	「止まれ」の補修。	補修。	令和6年度

交通・防犯の別	マップ番号	通学路の要注意箇所	備考(要注意箇所の詳細等)	対策実施主体	対策希望内容	対策内容	対策予定年度
交通	11	大和東1-9-1交差点全体	「止まれ」と停止線の消えかけ	警察	「止まれ」、「停止線」の補修。	補修。	令和6年度
防犯	12	大和東1-116-13長尾町に続く通路。	非常に狭い上にバイクも通る。付近で不審者の目撃情報もある。	警察 学校		[学校] なるべく一人にならないようにするとともに危険を感じたら声を出し、住民等に声掛けするよう学校での防犯指導。	対策済