


通学路マップ 桜が丘小学校



桜が丘小学校

交通・防犯の別	マップ番号	通学路の要注意箇所	要注意箇所の詳細等	対策実施主体	対策希望内容	対策内容	対策予定年度
交通	1	協立病院と市総合センター前の横断歩道	7:45～8:15の間、登校時に多数の児童が横断している。車両が横断歩道上で渋滞し、児童の横断中に通勤通学の自転車が重なり非常に危ない。	警察 学校	【警察】 交通監視活動の実施。	【警察】 交通監視活動の継続実施。 【学校】 学校での通学指導。	対策済
交通	2	花屋敷1丁目ファミール花屋敷南側の五差路	五差路になっており、信号機のない横断歩道のため、児童の横断に危険な場合がある。	警察 学校	【警察】 交通監視活動の実施。	【警察】 交通監視活動の継続実施。 【学校】 学校での通学指導。	対策済
交通	3	霞ヶ丘1丁目川西中学校前の坂道を下った交差点付近	地域の方の誘導で横断しているが、横断歩道がない。	学校		注意喚起の電柱幕を設置済み。 学校での通学指導。	対策済
交通	4	栄町7丁目市営栄花団地K棟向かいの階段前道路	建物で見通しが悪い。階段前の児童への注意喚起の表示も劣化している。	学校		階段前の注意喚起表示は民地のため、設置不可。 学校での通学指導。	対策済
交通	5	栄町2番地川西教育会館前の電柱	電柱の注意喚起の表示が劣化している。	道路管理課 警察 学校	【道路管理課】 「学童注意」「スピード落とせ」の電柱幕設置。 【警察】 ダイヤモンドの補修。	【道路管理課】 電柱幕取替。 【警察】 ダイヤモンドの補修。 【学校】 学校での通学指導。	【警察】 令和6年度 【道路管理課・ 学校】 対策済
交通	6	日高町3番地小戸霊園前道路	見通しが悪く、坂道のため自転車が下りてくる速度が速い。	道路管理課 学校	【道路管理課】 「学童注意」の電柱幕設置。 路面標示の設置。 グリーンベルトの設置。	【道路管理課】 電柱幕設置。 路面標示の設置。 幅員が狭いため、設置不可。 【学校】 学校での通学指導	対策済
交通	7	栄町8番地市営栄花団地H棟側道路	交通量が多い場所であるが、途中で歩道が切れている。	道路管理課 学校	【道路管理課】 グリーンベルトの設置。	【道路管理課】 グリーンベルト設置。 【学校】 学校での通学指導	対策済

交通・防犯の別	マップ番号	通学路の要注意箇所	要注意箇所の詳細等	対策実施主体	対策希望内容	対策内容	対策予定年度
交通	8	栄町9番地市営栄花団地G棟前道路	交通量が多い場所であるが、横断歩道がない。	学校		上記7の対策(グリーンベルト設置)が不可の場合、横断歩道の設置要望を検討。	対策済
防犯	9	栄町7丁目市営栄花団地K棟向かいの階段を上った花屋敷緑地	草木が鬱蒼としていて、死角を作っている。	学校		なるべく一人にならないようにするとともに危険を感じたら声を出し、住民等に声掛けするよう学校での防犯指導。	対策済