


通学路マップ 清和台小学校

2022/05



東谷小学校区



清和台小学校

交通・防犯の別	マップ番号	通学路の要注意箇所	備考(要注意箇所の詳細等)	対策実施主体	対策希望内容	対策内容	対策予定年度
交通	1	清和台西1丁目 東池公園の西側の道	カーブしており、集合場所に行くのに横断歩道がない。	学校		令和4年度に注意喚起の電柱幕設置済。 学校での通学指導。	対策済
交通	2	清和台東2丁目 学校前の歩道	石畳ががたがたで、こける人がいる。	道路整備課 学校	【道路整備課】 歩道の修繕。	【道路整備課】 11/27 現地確認を行い、平板ブロックに隙間が発生している箇所について補修済み。 【学校】 学校での通学指導。	対策済