


# 通学路マップ 陽明小学校

2022/05



# 陽明小学校

交通・防犯の別	マップ番号	通学路の要注意箇所	備考(要注意箇所の詳細等)	対策実施主体	対策希望内容	対策内容	対策予定年度
交通	1	向陽台3丁目11-2・11-3・11-4	歩道に段差がある	道路整備課 学校	【道路整備課】 歩道の補修。	【道路整備課】 令和4年8月30日に実施済。  【学校】 学校での通学指導。	対策済
交通	2	水明台4丁目2 - 4	歩道に段差がある	道路整備課 学校	【道路整備課】 歩道の補修。	【道路整備課】 令和4年8月30日に実施済。  【学校】 学校での通学指導。	対策済
交通	3	清流台トランクルーム沿い歩道	川西警察署の看板の固定が外れており 通行の妨げになり危険	道路管理課	看板の補修又は回収。	看板は令和4年度に改修済み。 学校での通学指導。	対策済
交通	4	清流台通学路歩道	歩道が狭い、自転車と児童との接触事故があった	学校		令和4年度に注意喚起の電柱幕設置済。 学校での通学指導。	対策済
交通	5	水明台4丁目6 - 16付近	縁石ブロックが傾いている	学校		現地確認を行ったが、縁石ブロックの異常は確認できなかった。 学校での通学指導。	対策済
交通	6	陽明小北側と第4公園の間のバス通りに向かうT字路	一旦停止車線から歩行者が確認できない。電信柱が邪魔。交通安全の標識が固定されていない	学校		【学校】 令和4年度に電柱幕の取り替え及び今年度カーブミラーの鏡体増設。 学校での通学指導。	対策済

交通・防犯の別	マップ番号	通学路の要注意箇所	備考(要注意箇所の詳細等)	対策実施主体	対策希望内容	対策内容	対策予定年度
交通	7	向陽台3丁目6-204	雨天時、排水溝からあふれる	道路整備課 学校	【道路整備課】 雨天時の安全確認。	【道路整備課】 11/28 現地確認を行ったが、周辺の側溝に土砂等の堆積はなく、排水機能に問題はないこと確認。 【学校】 学校での通学指導。	対策済
交通	8	陽明小南側横断歩道	歩行者用の信号機がない	学校		令和4年度に歩行者用信号機の設置を要望。 学校での通学指導。	対策済
防犯	9	向陽台2丁目冒険公園(校区外)	一番奥のところがくぼんで死角になっている。	公園緑地課 警察 学校	【公園緑地課】 定期的な樹木剪定の実施。	【公園緑地課】 自治会立ち会いのもと現地確認を実施しました。現地確認の結果をもとに剪定及び伐採を実施してまいります。 【学校】 なるべく一人にならないようにするとともに危険を感じたら声を出し、住民等に声掛けするよう学校での防犯指導。	対策済