


通学路地域安全マップ 多田東小学校区



1:5,000
0 100 200 400メートル

多田東小学校

交通・防犯の別	マップ番号	通学路の要注意箇所	備考(要注意箇所の詳細等)	対策実施主体	対策内容	対策予定年度
交通	1	川西市多田桜木2丁目9(多田東交番前交差点)	右折車が横断歩道を歩行する児童を横切ることがある。	道路管理課 学校	【道路管理課】 電柱幕設置。 【学校】 学校による通学指導。	【道路管理課】 令和4年度 【学校】 対策済
交通	2	川西市東多田3丁目道路	マンション建設中により、今後の通行に影響が考えられる。	学校	学校による通学指導。	対策済
交通	3	川西市東多田3丁目18交差点	増水の際、危険。	学校	過去に補修され、現状以上の改善は見込めないため、学校による通学指導を行う。	対策済
防犯	4	川西市東多田2丁目25	廃棄物が積まれており、不審者情報が数件あった。有害図書も散らばっている。	民地	学校による防犯指導。	対策済
防犯	5	川西市多田桜木1丁目4-1	大型商業施設(周辺も含む)で不審者情報が数件あった。	警察 学校	学校による防犯指導。 警察への早期通報。	対策済
交通	6	川西市東多田1丁目1	鼓が滝駅～踏切～コンビニ前と道が狭く、車も多い。	道路管理課 学校	【道路管理課】 電柱幕設置。 【学校】 学校による通学指導。	【道路管理課】 令和4年度 【学校】 対策済