


# 通学路地域安全マップ 多田小学校区



# 多田小学校

交通・防犯の別	マップ番号	通学路の要注意箇所	備考(要注意箇所の詳細等)	対策実施主体	対策内容	対策予定年度
交通	1	多田院2丁目2-8の道路～ブーメラン前	道幅が狭く 交通量が多い また、赤橋付近については、車両の通行が多く、合流、対向車など。	兵庫県	注意喚起の為、電柱幕を増設予定。	令和3年度
交通	2	新田2丁目12 ブーメラン前から大西クリニックまでの合流	車道と歩道の区別がなく見通しが悪い。	道路管理課 学校	【道路管理課】 電柱幕設置。  【学校】 学校による通学指導。	【道路管理課】 令和4年度  【学校】 対策済
交通	3	新田2丁目20 坂道	急な坂道で通行する車の速度が速い。	道路管理課	路面標示設置済。	対策済
交通	4	新田3丁目16 白坂	急な坂道で通行する車の速度が速い。	道路管理課	電柱幕設置。	令和4年度
交通	5	西多田1丁目18 赤橋南点滅信号	点滅信号 信号無視をする車があり危険。	道路管理課 警察 学校	【道路管理課】 電柱幕設置。  【警察】 取締りの実施。  【学校】 学校による通学指導。	【道路管理課】 令和4年度  【警察】 対策済  【学校】 対策済

# 多田小学校

交通・防犯の別	マップ番号	通学路の要注意箇所	備考(要注意箇所の詳細等)	対策実施主体	対策内容	対策予定年度
交通	6	西多田2丁目21 サイゼリア前合流 三叉路	車 バスの等の通行量が多い場所であるが、横断歩道の待機スペースが狭い。	道路管理課 警察	【道路管理課】 電柱幕設置。  【警察】 横断歩道補修。	【道路管理課】 令和4年度  【警察】 対策済
交通	7	西多田1丁目15 四叉路	道幅が狭く 見通しが悪い。	道路整備課 学校	【道路整備課】 道路拡幅の予定はない。  【学校】 学校による通学指導。	対策済
交通	8	西多田2丁目8 はるやま西 合流	三叉路合流。店舗に出入りする車が多い。	道路管理課 学校	【道路管理課】 電柱幕設置。 区画線設置。  【学校】 学校による通学指導。	【道路管理課】 令和4年度  【学校】 対策済
交通	9	矢問1丁目21	急な坂道。道幅も狭く車両がスピードを出す。	道路管理課 学校	【道路管理課】 電柱幕設置。  【学校】 学校による通学指導。	【道路管理課】 令和4年度  【学校】 対策済
交通	10	矢問3丁目9 点滅信号	下校の際、車両から子どもを確認しにくく危険。 また、徐行することなくそのままのスピードで通行する。	警察 学校	【警察】 速度違反取締り。  【学校】 学校による通学指導。	対策済

# 多田小学校

交通・防犯の別	マップ番号	通学路の要注意箇所	備考(要注意箇所の詳細等)	対策実施主体	対策内容	対策予定年度
交通	11	矢問1丁目6	通行量が多いが、歩道も狭い上に防護柵もなく危険。	兵庫県 学校	【兵庫県】 注意喚起の為、車線境界に車線分離標(ポールコーン)を設置。  【学校】 学校による通学指導。	令和4年度
防犯	12	多田院2丁目17 多田神社北側	多田神社北側で周囲から見えにくい。	警察 学校	学校による防犯指導。	対策済
防犯	13	多田院1丁目15 馬場垣内公園	用水路も近くにあり、茂みが多く昼間でも見通しが悪い。	道路整備課	除草済及び伐採済。	対策済
防犯	14	新田3丁目 新田城山公園	子供が一人になったときに周囲の目(人・車)が少ない。	公園緑地課	街灯を覆っていた竹の一部は、剪定済。 なお、全体的な竹の剪定については、実施範囲が広いため、より効果的な剪定及び維持管理方法を、予算等を踏まえたうえで検討する。	対策済
防犯	15	西多田1丁目12	農地であり 周囲から見えにくい。	警察 学校	学校による防犯指導。	対策済
防犯	16	西多田2丁目15 ジャパン 裏	明かりが少なく、子供が一人になったときに危険。	警察 学校	学校による防犯指導。	対策済