

<モニタリング結果（平成 26 年度）>

| <設計業務> 要求水準に適合 | | |
|-----------------------------|--|-----|
| 年月 | モニタリング実施事項 | 段階 |
| H26.07 | 桜が丘小学校、多田小学校の大規模改造における実施設計及び桜が丘小学校渡り廊下の耐震補強計画 | 完成時 |
| H27.03 | 川西北小学校（渡り廊下含む）、清和台小学校東棟、東谷小学校東棟の大規模改造実施設計及び川西北小学校渡り廊下、清和台小学校東棟、東谷小学校東棟耐震補強計画 | 完成時 |

| <工事監理業務> 要求水準に適合 | | |
|-------------------------------|------------------------------------|------|
| 年月 | モニタリング実施事項 | 段階 |
| H26.07 ~ H27.03 | 桜が丘小学校、多田小学校の耐震化・大規模改造工事に関する監理実施状況 | 月次確認 |

| <改修等工事> 要求水準に適合 | | |
|------------------------------|-----------------------|-----|
| 年月 | モニタリング実施事項 | 段階 |
| H26.10 | (桜が丘小学校) ・耐震天井施工状況 | 施工中 |
| | ・区画貫通部処理施工状況 | 施工中 |
| | ・トイレ設備配管施工状況 | 施工中 |
| H26.12 | ・全体確認 | 完成時 |
| H26.11 | (多田小学校) ・耐震天井施工状況 | 施工中 |

| | | |
|--------|--------------|-----|
| H26.12 | ・区画貫通部処理施工状況 | 施工中 |
| | ・トイレ設備配管施工状況 | 施工中 |
| | ・全体確認 | 完成時 |

「段階」欄には、モニタリングを実施した時期を記載しています。

- ・ 施工中 : その工種の工事の途中の段階
- ・ 完成時 : 工事全体が完了した段階

設計業務については、業務が完了した段階

- ・ 月次確認 : 毎月

をそれぞれ指します。