

<モニタリング結果（平成 27 年度）>

| <b>&lt;工事監理業務&gt; 要求水準に適合</b> |   |          |
|-------------------------------|---|----------|
| 年月                            | モニタリング実施事項                                    | 段階       |
| H27.07<br>~ H28.03            | 東谷小学校、清和台小学校、川西北小学校の耐震化・大規模改造工事<br>に関する監理実施状況 | 月次<br>確認 |

| <b>&lt;改修等工事&gt; 要求水準に適合</b> |   |     |
|------------------------------|---|-----|
| 年月                           | モニタリング実施事項                                  | 段階  |
| H27.08                       | （東谷小学校）<br>・外壁改修下地処理状況<br>・鉄骨ブレースグラウト施工状況   | 施工中 |
|                              |   | 施工後 |
| H27.12                       | ・全体確認                                       | 完成時 |
| H27.08                       | （清和台小学校）<br>・鉄骨ブレース設置状況<br>・廊下、トイレ、階段内壁塗装状況 | 施工中 |
|                              |   | 施工中 |
| H27.11                       | ・屋上防水施工状況                                   | 施工後 |
| H27.12                       | ・全体確認                                       | 完成時 |
| H27.07                       | （川西北小学校）<br>・外部足場等設置状況                      | 施工中 |
|                              |   | 施工中 |
| H27.08                       | ・教室天井骨組み等施工状況                               | 施工中 |
| H27.10                       | ・渡り廊下鉄筋等施工状況                                | 施工中 |
|                              | ・南棟トイレ配管施工状況                                | 施工中 |
|                              | ・鉄骨ブレース等施工状況                                | 施工中 |

|        |             |     |
|--------|-------------|-----|
| H27.11 | ・受水槽等施工状況   | 施工中 |
| H27.12 | ・内装等施工状況    | 施工中 |
|        | ・エレベーター設置状況 | 施工後 |
|        | ・屋上防水施工状況   | 施工後 |
| H27.12 | ・全体確認       | 完成時 |

「段階」欄には、モニタリングを実施した時期を記載しています。

- ・ 施工中 : その工種の工事の途中の段階
- ・ 施工後 : その工種の工事が完了した段階
- ・ 完成時 : 工事全体が完了した段階

設計業務については、業務が完了した段階

- ・ 月次確認 : 毎月

をそれぞれ指します。