

< モニタリング結果（平成 27 年度） >

< 設計業務 > 要求水準に適合		
年月	モニタリング実施事項	段階
H27.07	市民運動場駐車場整備,市民運動場改修 市民体育館建替え,旧市民体育館解体,跡地外構整備 に関する実施設計	完成時

< 工事監理業務 > 要求水準に適合		
年月	モニタリング実施事項	段階
H27.07 ~ H28.03	市民運動場駐車場整備,市民運動場改修,市民体育館建替えに 関する監理実施状況	月次 確認

< 市民運動場 駐車場整備工事 > 要求水準に適合		
年月	モニタリング実施事項	段階
H27.07	駐車場路盤工	施工後
H27.08	出来ばえ,仕上げ	完成時

< 市民運動場 改修工事 > 要求水準に適合		
年月	モニタリング実施事項	段階
H28.01	路盤・クラブハウス基礎配筋,グラウンド排水工	施工中
H28.02	雨水排水工,クラブハウス木造軸組,テニスコート舗装仕上	施工中
H28.03	排水側溝	施工後
H28.03	出来ばえ,仕上げ	完成時

＜市民体育館 建替え工事＞ 要求水準に適合		
年月	モニタリング実施事項	段階
H27.10	地盤改良、基礎配筋	施工中
H27.12	1 階柱 2 階床梁配筋、2 階床梁配筋（第一工区）	施工中
H28.01	2 階床梁配筋（第二工区）	施工中
H28.02	屋上床梁配筋、鉄骨建方	施工中
H28.03	給排水ガス管・ケーブルラック配線	施工中
	屋根折板施工	施工後

「段階」欄には、モニタリングを実施した時期を記載しています。

- ・ 施工中 ：その工種の工事の途中の段階
- ・ 施工後 ：その工種の工事が完了した段階
- ・ 完成時 ：工事全体が完了した段階

設計業務については、業務が完了した段階

- ・ 月次確認：毎月

をそれぞれ指します。