

< モニタリング結果（平成 29 年度） >

<b>&lt; 工事監理業務 &gt; 要求水準に適合</b>		
年月	モニタリング実施事項	段階
H29.04 ~ H30.03	西側駐車場及び複合施設建設に関する工事監理実施状況	月次 確認

<b>&lt; 西側駐車場工事 &gt; 要求水準に適合</b>		
年月	モニタリング実施事項	段階
H29.04	駐車場路盤工	施工後
H29.05	出来ばえ,仕上げ	完成時

<b>&lt; 複合施設建設工事 &gt; 要求水準に適合</b>		
年月	モニタリング実施事項	段階
H29.06	試験杭施工中	施工中
H29.06	本杭施工中	施工中
H29.07	基礎配筋、鉄筋圧接、型枠施工	施工中
H29.08	電力・通信・情報設備 電線管施工中	施工中
H29.09	電力・通信・情報設備 地中電線路施工中	施工中
H29.10	鉄骨製作	施工中
H29.12	鉄骨建方	施工後
H29.03	ALC 施工中	施工中

「段階」欄には、モニタリングを実施した時期を記載しています。

- ・ 施工中 : その工種の工事の途中の段階
- ・ 施工後 : その工種の工事が完了した段階
- ・ 完成時 : 工事全体が完了した段階
- ・ 月次確認 : 毎月

をそれぞれ指します。