## <モニタリング結果(令和4年度)>

<工事監理業務> 要求水準に適合			
年月	モニタリング実施事項	段階	
R4.04 ~ R4.07	給食センター本体整備、各中学校エレベーター・配膳室整備に 関する監理実施状況	月次確認	

<給食センター本体整備> 要求水準に適合			
年月	モニタリング実施事項	段階	
R4.04	内装軽鉄下地(壁・天井)施工状況	施工中	
R4.06	室外機設置状況	施工後	
R4.07	施設出来ばえ・仕上げ、調理設備・機器及び調理器具・備品確認	完成時	

<各中学校 エレベーター・配膳室整備> 要求水準に適合			
年月	モニタリング実施事項	段階	
R4.04	鉄骨建て方精度確認(川西中・東谷中)	施工中	
	基礎配筋(清和台中)	施工中	
R4.05	鉄骨建て方精度確認(清和台中)	施工中	
R4.06	鉄骨耐火被服材料確認(清和台中)	施工中	
R4.07	施設出来ばえ・仕上げ、調理設備・機器及び調理器具・備品確認	完成時	
	(各中学校)		

- ※ 「段階」欄には、モニタリングを実施した時期を記載しています。
  - ・施工中 :その工種の工事の途中の段階

## 事業名:川西市中学校給食センター整備・運営 PFI 事業

・施工後 : その工種の工事が完了した段階

・完成時 :工事全体が完了した段階

· 月次確認: 毎月

をそれぞれ指します。